

# CHARLOTTE 40 LCDr ,50 LCDr , 60 LCDr , 80 LCDr


45 MIN





















# CHARLOTTE 40 LCDr , 50 LCDr , 60 LCDr , 80 LCDr

| | | |
|---|---|---|
| A0 8 x 32mm x14  | B0 x2  | B1 f 7 x 50 mm x20  |
| C0 x10  | C2 x10  | C7 x10  16 mm |
| D2 3 x 30 mm x4  | D10 4 x 16 mm x20  | D14 4 x 35 mm x2  |
| D21 5 x 13 mm x42  | H0 x2  | H2 4 x 22 mm x6  |
| K x1 4mm  | L22 x3  | N8 x3  L-400mm |
| T8 x70  | T14 x4  | T15 x2  |

# 50 LCDr , 60 LCDr , 80 LCDr

| | |
|---|---|
| D10 4 x 16 mm x6  | |
| P24 x3  | R5 x1  L- 687mm. |

# CHARLOTTE 40 LCDr ,50 LCDr , 60 LCDr , 80 LCDr


| | 400 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | 445 | 16 | x1 | 1/1 |
| 2 | 367 | 80 | 16 | x1 | 1/1 |
| 3 | 367 | 80 | 16 | x1 | 1/1 |
| 4 | 704 | 445 | 16 | x1 | 1/1 |
| 5 | 400 | 445 | 16 | x1 | 1/1 |
| 6 | 715 | 395 | 2,5 | x1 | 1/1 |
| 7 | 400 | 160 | 16 | x2 | 1/1 |
| 8 | 309 | 145 | 16 | x2 | 1/1 |
| 9 | 400 | 160 | 16 | x2 | 1/1 |
| 10 | 400 | 95 | 16 | x1 | 1/1 |
| 11 | 309 | 80 | 16 | x1 | 1/1 |
| 12 | 400 | 95 | 16 | x1 | 1/1 |
| 13 | 319 | 405 | 2,5 | x3 | 1/1 |
| | | | | | 1/1 |
| 14 | 397 | 160 | 16 | x1 | 1/1 |
| 15 | 397 | 275 | 16 | x2 | 1/1 |


| | 500 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | 445 | 16 | x1 | 1/1 |
| 2 | 467 | 80 | 16 | x1 | 1/1 |
| 3 | 467 | 80 | 16 | x1 | 1/1 |
| 4 | 704 | 445 | 16 | x1 | 1/1 |
| 5 | 500 | 445 | 16 | x1 | 1/1 |
| 6 | 715 | 247 | 2,5 | x2 | 1/1 |
| 7 | 400 | 160 | 16 | x2 | 1/1 |
| 8 | 409 | 145 | 16 | x2 | 1/1 |
| 9 | 400 | 160 | 16 | x2 | 1/1 |
| 10 | 400 | 95 | 16 | x1 | 1/1 |
| 11 | 409 | 80 | 16 | x1 | 1/1 |
| 12 | 400 | 95 | 16 | x1 | 1/1 |
| 13 | 419 | 405 | 2,5 | x3 | 1/1 |
| | | | | | 1/1 |
| 14 | 497 | 160 | 16 | x1 | 1/1 |
| 15 | 497 | 275 | 16 | x2 | 1/1 |

| | 600 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | 445 | 16 | x1 | 1/1 |
| 2 | 567 | 80 | 16 | x1 | 1/1 |
| 3 | 567 | 80 | 16 | x1 | 1/1 |
| 4 | 704 | 445 | 16 | x1 | 1/1 |
| 5 | 600 | 445 | 16 | x1 | 1/1 |
| 6 | 715 | 297 | 2,5 | x2 | 1/1 |
| 7 | 400 | 160 | 16 | x2 | 1/1 |
| 8 | 509 | 145 | 16 | x2 | 1/1 |
| 9 | 400 | 160 | 16 | x2 | 1/1 |
| 10 | 400 | 95 | 16 | x1 | 1/1 |
| 11 | 509 | 80 | 16 | x1 | 1/1 |
| 12 | 400 | 95 | 16 | x1 | 1/1 |
| 13 | 519 | 405 | 2,5 | x3 | 1/1 |
| | | | | | 1/1 |
| 14 | 597 | 160 | 16 | x1 | 1/1 |
| 15 | 597 | 275 | 16 | x2 | 1/1 |


| | 800 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | 445 | 16 | x1 | 1/1 |
| 2 | 767 | 80 | 16 | x1 | 1/1 |
| 3 | 767 | 80 | 16 | x1 | 1/1 |
| 4 | 704 | 445 | 16 | x1 | 1/1 |
| 5 | 800 | 445 | 16 | x1 | 1/1 |
| 6 | 715 | 397 | 2,5 | x2 | 1/1 |
| 7 | 400 | 160 | 16 | x2 | 1/1 |
| 8 | 709 | 145 | 16 | x2 | 1/1 |
| 9 | 400 | 160 | 16 | x2 | 1/1 |
| 10 | 400 | 95 | 16 | x1 | 1/1 |
| 11 | 709 | 80 | 16 | x1 | 1/1 |
| 12 | 400 | 95 | 16 | x1 | 1/1 |
| 13 | 719 | 405 | 2,5 | x3 | 1/1 |
| | | | | | 1/1 |
| 14 | 797 | 160 | 16 | x1 | 1/1 |
| 15 | 797 | 275 | 16 | x2 | 1/1 |

## 40 LCDr









## 50 LCDr,60 LCDr,80 LCDr






x2


1
B1
K
2
A0
A0
B1
3
D21
A0
1
N8
4
B1
B1
D21
5
B1
B1
front



2
6
T8
40 LCDr
A=B
A
B
R5
6
6
T8
50 LCDr,60 LCDr,80 LCDr
A
B


## 3



T14
D10
T14
D10


T15
D10
OPTION


## 4


10
11
12
B1
B1
D21
D21
C7
C7
A0
A0
N8



front



C2
C7


5


14
L22
C2
H2
C2
ø 5mm


6


40 LCDr
T8
13



a=b
a
b
50 LCDr , 60 LCDr , 80 LCDr
D10
T8
P24
D10



7
front
B1
D21
C7
A0
N8
x2
8
L22
H2
C2
ø 5mm
x2
9
13
40 LCDr
T8
50 LCDr , 60 LCDr , 80 LCDr
x2
D10
P24
a=b
a
b


10



OPTION
D2
D2

11


D14
D14
OPTION



ø4mm



H0


ø8mm


12


max


max
5kg
max
5kg
max
5kg


C0
C7




B1
B0