


192-000069


A	B	C		D
1	N98-113	1390	449	1/4
2	N98-114	1390	449	1/4
3	N98-909	1391	532	1/4
4	N98-203	556	450	2/4
5	N98-306	522	390	2/4
6	N98-308	522	380	2/4
7	N98-309	522	380	2/4
8	N98-707	60	522	2/4
9	N98-010	1349	516	3/4

§1










1



§2
r1
f1
r42
b19
8
2
1
4
5
7


f1
max 10 mm

I
II
r42


II
III
r42
r1


2


5
7
1
8
2
4


II
III
r42
r1


3



4
3
1
2
5
l2
l1
p19
k127



A
A=B
B


l2
l2
l2


4



a43
6
d1
d1
9
1
p1
c818
p1
2
a43
6
d1
d1
a43


§21
s2


p51
a43
p51


d1


b19
a43


§10